

# ROCKY kaapelinsuojaputkikiepin purkuohje ilman purkulaitetta

**Kun käytössäsi ei ole putkikiepin purkulaitetta:**

1. Kaada kieppi maahan ennen kiepin avaamista.
2. Jos kieppi on lavalla, kieppi kaadetaan lavan kanssa. Lavaa ei saa ottaa pois!
3. Mene kiepin sisälle/keskelle ja varmista ettei putken pään purkautumissuunnassa ole muita henkilöitä tai esineitä.
4. Irrota putken päässä oleva panta, jotta jännitys pääsee purkautumaan.
5. Jos toinen panta on lähellä putken päätä, myös sen voi irrottaa.
6. Anna kiepin rauhassa päästää jännitteet pois ennen kuin irrotat seuraavat pannat.
7. Irrota loput pannat yksitellen järjestyksessä.



**Huolehdi putkikiepin purussa aina turvallisuudesta!** Oman turvallisuutesi varmistat käyttämällä kypärää ja noudattamalla annettuja purkuohjeita. Huolehdi myös, että kiepin lähellä ei ole muita henkilöitä purkutilanteessa.

Jos käytössäsi on putken purkulaite, noudata laitteen toimittajan ohjetta.